

TEGELSNIJDER ELEKTRISCH MIDDEL

Toepassingsbereik

Met de afkort- en verstekmachine beschikt u over een krachtige machine waarmee u bouwmaterialen van verschillende formaten en dikten kunt bewerken, waarmee u voordelig en eenvoudig optimale werkresultaten behaalt, waarmee u rechte sneden, versteksnedes en speciale sneden kunt uitvoeren maar die op basis van afmetingen, gewicht en handzaamheid tot de portable apparaten wordt gerekend.



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



Veiligheid voor de gebruiker

- Draag een veiligheidsbril, gehoorbescherming, ademmasker en werkhandschoenen.
- Gebruik uitsluitend geaarde stopcontacten.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat.

Controleer vóór gebruik

- Stand van de hoofdschakelaar. Moet op UIT staan.
- Watertank vol? Deze moet altijd met water gevuld zijn.
- Controleer het apparaat op zichtbare schade.
- Controleer stekker en stroomkabel op beschadigingen.

Veiligheid tijdens gebruik


- Trek nooit aan de stroomkabel om het apparaat te verschuiven.
- Gebruik uitsluitend diamantzagen.
- Voorkom overbelasting van het zaagblad.
- Gebruik verlengkabels. Voorkom spanningsverlies, zorg voor een minimale kabeldiameter van 2,5 mm² en gebruik zo kort mogelijke kabels. Wikkel de kabelrol volledig af.

Veiligheid na gebruik


- Trek de stekker na gebruik uit het stopcontact.

1. INSTRUCTIES


1. De bak moet voor een correcte koeling van de schijf altijd tot aan de markering met water worden gevuld. Door gebruik van schoon water worden de levensduur en prestaties van de schijf vergroot.



2. Voor uitvoering van versteksnedes: Bij de tegelsnijder wordt de complete tafel 45° gekanteld. De niet geglazuurde zijde van het werkstuk moet op de tafel liggen.



3. De machine wordt met de groene knop (I) in- en met de rode knop (O) uitgeschakeld.
4. De machine beschikt over een dubbel veiligheidssysteem tegen thermische overbelasting van de motor en een verhoogd stroomverbruik. Wanneer de motor zonder aanwijsbare reden stopt, moet u enkele minuten wachten, totdat de veiligheidsschakeling wordt gedeactiveerd, aangezien er waarschijnlijk een overbelasting heeft plaatsgevonden. Verlaag de snijsnelheid iets, voordat u verder werkt.
5. Wacht nadat u de machine in bedrijf hebt genomen 2-3 seconden, totdat de motorsnelheid genormaliseerd is. Vervolgens kunt u met de werkzaamheden beginnen.
6. Voor een correct snijproces moet het werkstuk continu, zonder schokken en zonder kracht uit te oefenen naar voren worden geschoven.



7. Gebruik de schuifslide om het werkstuk zorgvuldiger te geleiden en herhaaldelijk te snijden.

2. ONDERHOUD EN REINIGING

Het product moet schoon en onbeschadigd worden teruggebracht.

Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) het apparaat!